

Odplamiacz WOCA

– usuwa uporczywe plamy z powierzchni drewna



Preparing today for tomorrow



- Usuwa z powierzchni drewna plamy np. z kawy lub wina
- Do rozpylania
- Zalecany od strony biologii zamieszkania

– Produkt info

Opakowanie: Pojemnik w aerozolu 250 ml



Zastosowanie

Odplamiacz pomaga w usuwaniu zabrudzeń z wielu gatunków. Po usunięciu plamy miejsce przemycia przetrzeć dodatkowo drewna, szczególnie z drewna miękkiego.

Rezultat

Odplamiacz skutecznie usuwa plamy z kawy, czerwonego wina, butów, itp.

Obróbka

Rozpylić odplamiacz na plamę i na krótko pozostawić.

Wytrzeć miękką szmatą. Ewentualnie czynność powtórzyć.

Obróbka dodatkowa

Mydłem podłogowym lub w przypadku głębokiej ingerencji Olejem pielęgnacyjną lub Pastą pielęgnacyjną.

Tak pracuje się poprawnie...

- usuwa uporczywe plamy z powierzchni drewna



Narzędzia

Szczotka i szmata.

Narzędzia czyścić wodą.

1 v ,

Odplamiacz na bazie mydła skutecznie usuwa plamy tłuszczu, krwi, kawy, herbaty, itp.

Do surowych, olejowanych lub woskowanych powierzchni wewnątrz pomieszczeń.

Przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu skuteczność odplamiacza na danej powierzchni.

1. Rozpylić Odplamiacz bezpośrednio na plamę.
2. Odczekać 1—20 minut. Następnie szczotką zruszyć plamę i usunąć.
3. Zmoczyć ciepłą wodą i wytrzeć szmatą do sucha.
4. W przypadku szczególnie uporczywych plam opisane czynności powtórzyć.
5. Na koniec oczyszczoną powierzchnię znów pokryć odpowiednio; Olejem, Woskiem lub Mydłem.